



PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PJ: 45.093.267/0001-09

a Camilo de Moraes, nº 475 – Centro – Fone/FAX (17) 3818-5100

Bady Bassitt - SP – CEP: 15115-000

Site: www.badybassitt.sp.gov.br

E-mail: prefeitura@badybassitt.sp.gov.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO : RECUPERAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO OLEGÁRIO THOMAZ DE AQUINO

LOCAL : RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 1701 - JARDIM PANORAMA

MUNICÍPIO: BADY BASSITT

PREFEITO: LUIZ ANTONIO TOBARDINI

CDHU 191-AGOSTO

FONTE	CÓDIGO	ITEM	ETAPAS / SERVIÇOS	UN.	QTD	CUSTO	CUSTO BDI	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMANARES				24,18%	
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	878,40	1090,80	6.544,78
CDHU	02.02.150	1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	uni/mês	6,00	811,20	1007,35	6.044,09
CDHU	02.01.180	1.3	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	uni/mês	6,00	1.025,85	1273,90	7.643,40
							Subtotal	R\$ 20.232,27
		2	ALAMBRADO DO CAMPO					
CDHU	33.10.050	2.1	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	470,72	29,72	36,91	17.372,53
CDHU	33.11.050	2.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	13,60	43,67	54,23	737,52
							Subtotal	R\$ 18.110,05
		3	ARQUIBANCADA					
CDHU	33.06.020	3.1	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	436,70	22,94	28,49	12.440,23
CDHU	33.10.050	3.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	113,50	29,72	36,91	4.188,86
CDHU	33.11.050	3.3	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	516,71	43,67	54,23	28.020,88
CDHU	04.03.040	3.4	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	82,50	7,06	8,77	723,29
CDHU	24.03.040	3.5	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	m	6,53	898,96	1116,33	7.289,63
CDHU	16.12.020	3.6	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	82,50	137,23	170,41	14.059,01
							Subtotal	R\$ 66.721,90
		4	MURO DA DIVISA e CALÇADA EXTERNA					
CDHU	33.10.050	4.1	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	1.952,40	29,72	36,91	72.055,85

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT



PJ: 45.093.267/0001-09

a Camilo de Moraes, nº 475 – Centro – Fone/FAX (17) 3818-5100

Bady Bassitt - SP – CEP: 15115-000

Site: www.badybassitt.sp.gov.br

E-mail: prefeitura@badybassitt.sp.gov.br

CDHU	33.11.050	4.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	26,30	43,67	54,23	1.426,23
CDHU	33.06.020	4.3	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	756,00	22,94	28,49	21.536,09
Subtotal								R\$ 95.018,17
5 VESTIÁRIOS								
5.1 COBERTURA								
CDHU	14.04.200	5.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	m²	51,04	67,43	83,73	4.273,81
CDHU	17.02.020	5.1.2	Chapisco	m²	102,08	6,38	7,92	808,75
CDHU	17.02.220	5.1.3	Reboco	m	102,08	11,70	14,53	1.483,13
CDHU	15.01.220	5.1.4	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	m²	51,04	100,87	125,26	6.393,29
CDHU	16.03.010	5.1.5	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m³	51,04	59,46	73,84	3.768,66
CDHU	16.33.052	5.1.6	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	40,80	143,84	178,62	7.287,72
CDHU	32.15.030	5.1.7	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm (corredor dos vestiários)	m²	27,38	80,08	99,44	2.722,76
Subtotal								R\$ 26.738,12
5.2 REVESTIMENTO								
CDHU	03.04.020	5.2.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	313,56	10,58	13,14	4.119,63
CDHU	03.10.140	5.2.1.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	69,72	5,49	6,82	475,31
CDHU	17.01.020	5.2.1.2	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	12,68	730,32	906,91	11.499,64
CDHU	17.01.050	5.2.1.3	Regularização de piso com nata de cimento	m²	110,75	25,5	31,67	3.507,00
CDHU	18.06.152	5.2.1.4	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Bllb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	m²	110,75	64,61	80,23	8.885,77
CDHU	18.06.153	5.2.1.5	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Bllb, tráfego médio,	M	63,8	9,41	11,69	745,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PJ: 45.093.267/0001-09

a Camilo de Moraes, nº 475 – Centro – Fone/FAX (17) 3818-5100

Bady Bassitt - SP – CEP: 15115-000

Site: www.badybassitt.sp.gov.br

E-mail: prefeitura@badybassitt.sp.gov.br



			assentado com argamassa colante industrializada					
CDHU	18.06.410	5.2.1.6	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	110,75	11,53	14,32	1.585,71
CDHU	18.11.042	5.2.1.7	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipomonocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	422,66	95,93	119,13	50.349,74
CDHU	33.10.010	5.2.9.1.8	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo (teto)	m²	166,81	26,4	32,78	5.468,62
Subtotal								R\$ 86.636,94
5.3 TRATAMENTO DE VIGA								
CDHU	01.23.100	5.3.1	Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural	m²	1,00	399,37	495,94	495,94
CDHU	01.23.020	5.3.2	Limpeza de armadura com escova de aço	m²	1,00	7,98	9,91	9,91
CDHU	01.23.056	5.3.3	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m²	1,00	62,68	77,84	77,84
CDHU	11.05.040	5.3.4	Argamassa graute	m³	0,20	403,04	500,50	100,10
Subtotal								R\$ 683,79
5.4 JANELAS E PORTAS								
CDHU	04.09.020	5.4.1	Retirada de esquadria metálica em geral (janelas e portas)	m²	22,83	27,39	34,01	776,51
CDHU	24.01.010	5.4.2	Caixilho em ferro fixo, sob medida	m²	7,45	586,80	728,69	5.428,73
CDHU	24.02.060	5.4.3	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	10,08	978,09	1214,59	12.243,09
CDHU	25.02.300	5.4.4	Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca	m²	6,83	1.395,21	1732,57	11.833,47
Subtotal								R\$ 30.281,80
5.5 COMPLEMENTOS								
CDHU	04.11.020	5.5.1.1	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	unid.	12,00	38,60	47,93	575,20
CDHU	44.01.200	5.5.1.2	Mictório de louça sifonado auto aspirante	unid.	4,00	464,26	576,52	2.306,07
CDHU	44.01.070	5.5.1.3	Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros	unid.	5,00	488,89	607,10	3.035,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT



PJ: 415.093.267/0001-09

a Camilo de Moraes, nº 475 – Centro – Fone/FAX (17) 3818-5100

Bady Bassitt - SP – CEP: 15115-000

Site: www.badybassitt.sp.gov.br

E-mail: prefeitura@badybassitt.sp.gov.br

CDHU	44.02.062	5.5.1.4	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido (1,50 x 0,60 x 2) + (1 x 0,60)	m²	2,40	840,20	1043,36	2.504,06
CDHU	44.03.130	5.5.1.5	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid.	5,00	65,68	81,56	407,81
CDHU	44.03.050	5.5.1.6	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	unid.	5,00	83,39	103,55	517,77
CDHU	44.01.850	5.5.1.7	Cuba de louça de embutir redonda	unid.	5,00	128,87	160,03	800,15
CDHU	44.03.645	5.5.1.8	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	unid.	5,00	159,03	197,48	987,42
CDHU	44.20.010	5.5.1.9	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	unid.	5,00	26,65	33,09	165,47
CDHU	04.11.080	5.5.2.0	Retirada de registro ou válvula embutidos	unid.	25,00	49,34	61,27	1.531,76
CDHU	47.02.110	5.5.2.1	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" linha especial	unid.	16,00	111,11	137,98	2.207,62
CDHU	47.01.020	5.5.2.2	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid.	4,00	76,95	95,56	382,23
CDHU	47.04.040	5.5.2.3	Válvula de descarga com registro próprio, DN=	unid.	5,00	343,02	425,96	2.129,81
CDHU	44.20.150	5.5.2.4	Acabamento cromado para registro	unid.	15,00	64,53	80,13	1.202,00
CDHU	43.02.140	5.5.2.5	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	unid.	11,00	117,85	146,35	1.609,81
CDHU	44.03.020	5.5.2.6	Meia saboneteira de louça de embutir	unid.	11,00	62,32	77,39	851,28
Subtotal								R\$ 21.213,98
5.6 PINTURA EXTERNA								
CDHU	33.10.050	5.6.1	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	476,88	29,72	36,91	17.599,87
CDHU	33.06.020	5.6.2	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	22,83	22,94	28,49	650,36
Subtotal								R\$ 18.250,23
5.7 ELETRICA								
CDHU	04.19.080	5.7.1	Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem	m²	6,00	43,37	53,86	323,14
CDHU	37.03.200	5.7.1.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid.	3,00	662,12	822,22	2.466,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT



PJ: 45.093.267/0001-09

a Camilo de Moraes, nº 475 – Centro – Fone/FAX (17) 3818-5100


Bady Bassitt - SP – CEP: 15115-000


Site: www.badybassitt.sp.gov.br

E-mail: prefeitura@badybassitt.sp.gov.br

CDHU	37.13.630	5.7.1.2	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A	unid.	11,00	139,03	172,65	1.899,12
CDHU	37.13.600	5.7.1.3	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid.	6,00	22,18	27,54	165,26
CDHU	38.04.040	5.7.1.4	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	m	75,80	40,25	49,98	3.788,67
CDHU	38.04.180	5.7.1.5	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4' com acessórios	m	15,00	202,40	251,34	3.770,10
CDHU	40.06.040	5.7.1.6	Condutele metálico de 3/4'	cj	48,00	35,42	43,98	2.111,26
CDHU	40.06.170	5.7.1.7	Condutele metálico de 4'	cj	7,00	350,36	435,08	3.045,54
CDHU	40.04.480	5.7.1.8	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj	9,00	33,11	41,12	370,04
CDHU	40.04.230	5.7.1.9	Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa	cj	11,00	30,35	37,69	414,57
CDHU	39.02.010	5.7.2.0	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	130,50	3,13	3,89	507,23
CDHU	39.02.016	5.7.2.1	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	260,00	4,58	5,69	1.478,74
CDHU	41.14.070	5.7.2.2	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	cj	22,00	66,32	82,36	1.811,84
Subtotal								R\$ 22.152,17
6 CORRIMÃO VESTIARIOS								
CDHU	24.03.310	6.1	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2' (escada dos vestiarios)	m	30,00	199,72	248,01	7.440,37
CDHU	24.03.040	6.2	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	m	22,50	898,96	1116,33	25.117,39
Subtotal								R\$ 32.557,76
TOTAL GERAL								438.597,18
QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS								

Bady Bassitt, 29 de novembro de 2023


LUIZ ANTONIO TOBARINI
PREFEITO MUNICIPAL


MAYKEL LENNER PELINSON DAL SANTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070603772